

Voorlopig deelgebied	Bron	Locatienaam	Locatiecode	Onderzoek	Monsternaam	Stof (waarde)	Reden uitbijter
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	De Marken (1), weg-/riooltrace)	AA003401197	Verkenndend bodemonderzoek De Marken te Almere-Haven	FUNMM-MW-3-1	Ba (310)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	De Marken (1), weg-/riooltrace)	AA003401197	Verkenndend bodemonderzoek De Marken te Almere-Haven	FUNMM-MW-2-2	Ba (260), Co (38)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	De Marken (1), weg-/riooltrace)	AA003401197	Verkenndend bodemonderzoek De Marken te Almere-Haven	FUNMM-MW-2-4	Ba (270), Co (67)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	De Marken (1), weg-/riooltrace)	AA003401197	Verkenndend bodemonderzoek De Marken te Almere-Haven	FUNMM-MW-2-1	Ba (260), Co (38)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	De Marken (1), weg-/riooltrace)	AA003401197	Verkenndend bodemonderzoek De Marken te Almere-Haven	MM-MW-bg1	Mo (24), Ni (600)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	De Marken (1), weg-/riooltrace)	AA003401197	Verkenndend bodemonderzoek De Marken te Almere-Haven	FUNMM-MW-1	Co (72)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	Umeerdijk (dijklichaam)	AA003401591	Verkenndend bodemonderzoek	FM01	PAK (390)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	Lijsterweg 14 (1R2)	AA003401088	Verkenndend bodemonderzoek	MMF1	Co (88)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook barium
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	Lijsterweg 14 (1R2)	AA003401088	Verkenndend bodemonderzoek	MMI2	Co (94)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook barium
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	Lijsterweg 14 (1R2)	AA003401088	Verkenndend bodemonderzoek	MMI3	Co (88)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook barium
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	Tureluurweg	AA003401630	Tureluurweg deellocatie 7.2	mmb03	Olie (0,0007)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	Zeistpad (nabij nr. 27) (2B3A)	AA003401064	Verkenndend bodemonderzoek	MM1	Cd (7)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2A6J Landdroststraat 2-4	AA003400841	Verkenndend Onderzoek 1	MM1	Zn (1300)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2H4 Helena Kuiper Rietbergstraat, Radio Oranjelaan	AA003400294	Indicatief Onderzoek 1	puin fundering	Pb (0,0007)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2M6 muziekdreef busbaan	AA003401140	2M6 muziekdreef	042a-1	Co (50)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2M6 muziekdreef busbaan	AA003401140	2M6 muziekdreef	MM13A	PCB (0,075)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2M6 muziekdreef busbaan	AA003401140	2M6 muziekdreef	042-2	Cd (3,3)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2P4 Brandplaats "jeugdland", Laan 1940-1945	AA003400423	Verkenndend Onderzoek 1	MM3	Zn (490)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2U. Hollandse Dreef, Beemsterweg, rotonde	AA003400282	Indicatief Onderzoek 1	puin fundering	Pb (0,0007), Olie (1330)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2X. Noorderleedeweg	AA003400500	Verkenndend Onderzoek 1	M3	Olie (1100)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2X. Noorderleedeweg	AA003400500	Verkenndend Onderzoek 1	M2	Olie (590)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2X. Noorderleedeweg	AA003400500	Verkenndend Onderzoek 1	M4	Olie (850)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2X. Noorderleedeweg	AA003400500	Verkenndend Onderzoek 1	M8	Olie (1500)	Bodemvreed
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	2X. Noorderplassen West	AA003400940	Verkenndend Onderzoek 1	MM23-1	Cd (2,8)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Almere	5P. Waterlandseweg 1, Kasteel	AA003400999	Verkenndend Onderzoek 2	MM10	Hg (17)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook koper, lood, nikkel en zink
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m07	Olie (11000)	Puntbron
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS NOP	Emmeloord Barakkenweg 4	NZ017101332	Bodemonderzoek	MM1	PCB (0,05)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Dronten	ENERGIEWEG 1-3	AA030300558	VBO HANZELIJN TPV ENERGIEWEG 1-3 TE DRONTEN	M22	Pb (1750)	Puntbron
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Dronten	ENERGIEWEG 1-3	AA030300558	VBO HANZELIJN TPV ENERGIEWEG 1-3 TE DRONTEN	M21	Cd (4), Cu (1510), Pb (1650), Zn (260)	Puntbron
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Dronten	Passage N307 Dronten	AA030302759	Passage N307 Dronten	mm21	PAK (100)	Bij herbemonstering individueel monster geen verhogingen meer waargenomen
B1. Overig bebouwd- en buitengebied Flevoland	BIS Dronten	VISVIJVERWEG 14	AA030301753	Visvijverweg 14	mmbg02	PCB (0,042)	Bodemvreed
B2. Almere Poort	BIS Almere	4.Almere Poort	AA003400622	Orienterend bodemonderzoek 1	106.1	Cd (0,014), Cu (0,014), Hg (0,014), Pb (0,014), Ni (0,014)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook zink
B2. Almere Poort	BIS Almere	4..Brikweg	AA003400197	Verkenndend Onderzoek 3	139 (0.15-0.50)	Olie (140)	Puntbron
B2. Almere Poort	BIS Almere	4..Brikweg (kruising spoorlijn)	AA003401005	Indicatief Onderzoek 1	M01	Ni (22), PAK (260), Olie (130)	Bodemvreed
B2. Almere Poort	BIS Almere	4..Brikweg (kruising spoorlijn)	AA003401005	Indicatief Onderzoek 1	M04	PAK (25), Olie (95)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	Bolderweg 38(CTH)	AA003401530	Verkenndend bodemonderzoek	MM1	Hg (0,35)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	Bolderweg 38(CTH)	AA003401530	Verkenndend bodemonderzoek	MM2	Hg (0,35)	Typefout, waardes gecorrigeerd
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	321 Hefbrugweg 77-83	AA003400401	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	MM1	Cu (30), Pb (71), PAK (17), Olie (280)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	322 Bolderweg 40	AA003400274	Nader Onderzoek 1	105.1	Olie (270)	Puntbron
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	324 Caissonweg 2	AA003400525	Verkenndend Onderzoek 2	MM1	Cd (1), Cu (36), Ni (38), Olie (190)	Puntbron
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMF5	Zn (92)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMB35	Zn (81)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMF4	Cu (31), Zn (78)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMB34	Zn (77)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMF7	Zn (71)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMF2	Cu (43), Pb (63), Zn (76), PAK (33), Olie (180)	Bodemvreed
B4a. Almere De Vaart	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MMF6	Zn (100)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SO-6-2	Co (29), Cu (27), PCB (0,18), Olie (230)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SZW-4-47	Co (23), Cu (23), PCB (0,059), Olie (260)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SO-2-1	Ba (260), Co (27), Cu (37) Ni (57)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SO-3-1	Co (37), Cu (45), Ni (47)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SO-6-1	Co (36), Cu (36), Ni (31), Olie (170)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SNW-1	Ba (300), Co (38), Cu (47), Ni (50), PAK (11), Olie (100)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SZW-5-1	Ba (450), Co (30), Cu (49), Ni (62)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SO-2-2	Co (37), Cu (46), Ni (54)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SZW-4-1	Ba (410), Co (31), Cu (45), Ni (58)	Bodemvreed
B4d. Almere De Steiger	BIS Almere	1K De Steiger (weg-/riooltrace)	AA003401196	Verkenndend bodemonderzoek De Steiger te Almere	FUNMM-SZW-4-2	Ba (440), Co (33), Cu (49), Ni (65)	Bodemvreed
B4e. Almere Goossekant	BIS Almere	2V. Radioweg 1	AA003400869	Verkenndend Onderzoek 1	MM1	Cu (27), PAK (12)	Bodemvreed
B4e. Almere Goossekant	BIS Almere	2V. Versterkerstraat 1	AA003400333	Verkenndend Onderzoek 1	mm2	Cu (31)	Bodemvreed
B5. Dronten - bebouwd gebied zandophoging	BIS Dronten	STAALWIJK 57-73	AA030300128	Staalwijk 61, 63, 65	12-mrt	Olie (230)	Puntbron
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	Lijsterweg 14 (1R2)	AA003401088	Verkenndend bodemonderzoek	MMF3	Co (92)	Typefout, waardes gecorrigeerd
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	Lijsterweg 14 (1R2)	AA003401088	Verkenndend bodemonderzoek	MMI4	Co (91)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook barium
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	Lijsterweg 14 (1R2)	AA003401088	Verkenndend bodemonderzoek	MMI5	Co (98)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook barium
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	Sturmeyweg ong. (Wegtrac�)	AA003401563	Verkenndend bodem- en verhardingsonderzoek Fioradi-terrein	M52	Mo (28)	Typefout, waardes gecorrigeerd, ook lood en nikkel
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	1A. Havenhoofd, veerdienst	AA003401022	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	3	Ba (275)	Bodemvreed
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	1N3, Oldewierde 289, De Wierwinde	AA003400537	Verkenndend Onderzoek 1	MM2	Hg (7)	Typefout, waardes gecorrigeerd
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	2A2D Hospitaalweg 1	AA003401017	Verkenndend Onderzoek 2	5M1	Olie (1300)	Puntbron, Ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	2A2D Hospitaalweg 1	AA003401017	Verkenndend Onderzoek 2	5M4	Olie (1300)	Puntbron, Ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	2X. Noorderleedeweg	AA003400500	Verkenndend Onderzoek 1	M1	Ni (1000), Olie (2100)	Bodemvreed, Fundatiemateriaal wegtrace
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	322 Bolderweg 50	AA003400174	Verkenndend Onderzoek 3	MM5	Cd (1,8)	Bodemvreed, Bijmenging slib
Ondergrond Flevoland	BIS Almere	326 Groene Kadeweg	AA003400968	Verkenndend Onderzoek 1	MM29	Olie (870)	Puntbron, Vermoedelijk veroorzaakt door uitloging en uitspoeling vanuit de bovenliggende fundatielaag
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m09	Olie (5700)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m11	Olie (210)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m06	Olie (11000)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m08	Olie (43000)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m10	Olie (230)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m12	Olie (13000)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m04	Olie (11000)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	BANTERWEG 18	AA017101561	Banterweg 18	m13	Olie (390)	Puntbron, Voormalige ondergrondse dieseltank
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Eggestraat 35a	NZ017100313	Nader onderzoek 1	Kopie van mp 18	Olie (6000)	Puntbron, vm bovengrondse dieseliolietanks
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Eggestraat 35a	NZ017100313	Nader onderzoek 1	mp 18	Olie (6000)	Puntbron, vm bovengrondse dieseliolietanks
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Espelerringweg en Domineesweg	NZ017101372	Verkenndend bodemonderzoek Zuidwesterringweg, Espelerringweg en Domineesweg	D3 bg 327/332	Pb (620)	Bodemvreed, wegberm
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Industrieweg 1-13	NZ017101355	Nulsituatie bodemonderzoek	M2	Olie (580)	Puntbron, matige dieselgeur, zwakke olie-water reactie
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Industrieweg 1-13	NZ017101355	Nulsituatie bodemonderzoek	M1	Bu (14), Cu (20), Em (1,05), Zn (14)	Puntbron, verhoging ter plaatse van het laboratorium (M1)
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Leemringweg 13	NZ017101315	Verkenndend onderzoek NEN 5740 1	X01 (tpv brandstoftank)	Olie (580)	Puntbron, zintuiglijk waargenomen oliegeur
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Ruttenseweg 10	NZ017101360	Aanvullend bodemonderzoek	A103	Ba (310), Cu (180), Mo (21), Zn (2400)	Bodemvreed
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Ruttenseweg 10	NZ017101360	Aanvullend bodemonderzoek	A106	Olie (2500)	Bodemvreed, matig asfalthoudend, sterk grindhoudend,
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Ruttenseweg 10	NZ017101360	Aanvullend bodemonderzoek	A109	PAK (110), Olie (3200)	Bodemvreed, sterk asfalthoudend
Ondergrond Flevoland	BIS NOP	Ruttenseweg 10	NZ017101360	Aanvullend bodemonderzoek	MM2	Ba (240), Zn (620)	Bodemvreed, matig baksteenhoudend, matig grindhoudend,zwak grindhoudend
Ondergrond Flevoland	BIS Zeewolde	Weevers Landbouwmechanisatie	AA005000027	Landbouwweg 48	43206	Olie (2900)	Puntbron, olietank, Olietank